



Soluret info nr 25

BRF Soluret Färjestaden

Datum 2021-12-06

Inställd Kontroll av element 2021-12-06 -- 07

Den planerade elementkontrollen är inställd p.g.a. sjukdom.
Styrelsen återkommer med ny tid för kontroll.

Nödtelefon i hissen

Vid ett tillfälle under hösten stannade en av våra hissar och samtidigt fungerade inte nödtelefonen i hissen. Felet orsakades av ett brott på kabeln mellan manöverenhet och hisskorg.

För att öka säkerheten har styrelsen beslutat att ersätta befintligt system. Det nya systemet bygger på mobilanslutning och monteras direkt på varje hisskorg.

Det innebär en säkrare möjlighet att ringa från nödtelefonen samt att mottagande jourcentral ser vilken hiss nödsamtalet kommer ifrån.

Monteringen genomförs denna veckan.

Styrelsen

BRF Soluret Färjestaden

Tidschema för elementkontroll

Måndag den 6 december

Kontroll av element kommer att utföras enligt följande ordning och beräknas ta cirka 45-60 min per lägenhet. Det innebär att starttidpunkten för de enskilda lägenheterna kan variera något i förhållande till nedanstående tider.

Lgh	Namn	Beräknad Starttid	Ansv. från BRF
6/12			
312	Gustafsson	08.00	JP
221	Fransson	08.45	JP
211	Petersson	09.30	JP
222	Carlsson	10.15	RC
232	Nilsson	11.00	RC
231	Carlsson/Ljungberg	13.00	RC
311	Lindersson/Johansson	13.45	RC
Radhus 5	Petersson/Holmgren	14.30	JEB
322	Lindahl	15.15	JEB
7/12			
Radhus 7	Wiggins	08.00	JEB
Radhus 6	Slöjdare	08.45	JEB
Radhus 4	Hakman	09.30	JEB
321	Bengtsson	10.15	JEB
111	Ström/Johansson	11.00	CC
112	Sundström	13.00	CC
121	Grabarski-Larsson	13.45	CC
122	Joelsson	14.30	CC
132	Eliasson/Engström	15.15	CC
131	Carlsson	16.00	CC