



Soluret info nr 20

BRF Soluret Färjestaden
Datum 2022-11-03

Elementkontroll

Nu är kontrollen av samtliga element avslutad.

Först vill vi tack alla för att ha ställt upp med att öppna sin lägenhet trots stora förändringar i tidsschemat.

Samtliga termostater fungerade vid kontrollen.

Luftning krävdes bara i två lägenheter högst upp i huset.

Ett element har upptäckts som inte ger någon värme. Detta skall åtgärdas snarast.

Sammanfattning visar att vi har ett stabilt och bra värmesystem i lägenheterna, som klarat sig i så många år utan stora fel.

Styrelsen

BRF Soluret Färjestaden